



## Visszahívás felülvizsgálatra

valamennyi SCORPIO via ferrata kantárra - 2011.05.20.

**A Petzl kiterjeszti 2011. május 13.-án kiadott felülvizsgálati javaslatát:**

Valamennyi Petzl márkájú SCORPIO kantárra a 11137\*\*\*\* szériaszámig

Cikkszámok: L60, L60 CK, L60 2, L60 2CK, L60 H, L60 WL, K29VF 1, K29VF 2, K29VE 1, K29VE 2, K29V 1, K29V 2

2011. május 5.-én történt egy via ferrata baleset, melynek következtében május 13.-án visszahívtuk felülvizsgálatra a SCORPIO L60 és L60 CK cikkszámú, 2005. márciusa előtt gyártott kantárákat.

A jelenlegi információk és vizsgálati eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy a balesetet egy gyártási hiba, nevezetesen az egyik biztonsági varrat hiánya okozhatta a felszakadó rendszerű energiaelnyelő kantáron.

Ezért bármilyen kicsi is a valószínűsége a baleset megismétlődésének, a gyártó a következőket határozta el:

1- Valamennyi Petzl felszakadó energiaelnyelvel ellátott kantár gyártásának átmeneti leállítását.

2- Valamennyi raktárkészleten lévő SCORPIO és ABSORBICA energiaelnyelő kantár értékesítésének átmeneti leállítását és felülvizsgálatát.

**3- A 2011. május 13.-i visszahívás kiterjesztése valamennyi SCORPIO energiaelnyelővel ellátott via ferrata kantárra (11137\*\*\*\* szériaszámig).**



**Ha Önnek SCORPIO via ferrata kantárja van, kérjük:**

• **ne használja tovább ezt a terméket!**

• **vegye fel velünk a kapcsolatot:**

**1 - a magyar Petzl forgalmazón keresztül**  
(info@granit.co.hu vagy +36 99 523 294)

**2 - e-mailen:** inspection.scorpio@petzl.fr

**3 - telefonon:** +33 811461050

**A ZYPER és ZYPER VERTIGO via ferrata kantárákat ez a felhívás nem érinti.**

A használati utasításban (www.petzl.com) ismertetett szabályok, tisztítási és karbantartási valamint felülvizsgálati útmutató betartása mellett tovább használhatók.